


# 서 면 답 변 자 료

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|----------|
| 질문의원                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 이하용위원                | 답변부서 | 과주농지개발조합 |
| 질문제목                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 절개지 중간에 샘이나는 부분 방지대책 |      |          |
| <div>□ 질문요지</div> <div>○ 법원읍 삼방리 애룡저수지 여수로 방수로 사면정리부분 중간 샘이 나고 있는데 동절기 후 해빙시 재절개지화 방지대책</div>                                                                                                                                                                                                                             |                      |      |          |
| <div>□ 답변자료</div> <div>○ 법원읍 삼방리 애룡저수지 방수로 공사를 시공중 방수로와 인접한 사면이 풍화대로 협성되어 절리가 발달하여 붕괴현상이 있어 우기에 대비하여 사면정리만 완료하고 방수로 옹벽(콘크리트 타설공사)을 완료한후 우기를 맞았습니다.</div> <div>○ 동사면에 샘이 난다고 하는 부분은 샘이 솟는 것이 아니라 우기때 건수가 나온 것으로 판단되며 동부분하단에 횡배수관로를 설치하였고, 사면전체를 종자파종(잔디식재)하여 사면의 안정에 문제가 없을 것으로 판단되며, 향후문제점 발견시 정밀조사하여 처리토록 할 방침입니다.</div> |                      |      |          |

답변자 직위 : 과주농조 전무  
성명 : 이병주



# 서 면 답 변 서

|      |                   |      |     |
|------|-------------------|------|-----|
| 질문의원 | 조현묵 의원            | 답변부서 | 건설과 |
| 질문제목 | 문발배수펌프장 이관에 대한 질의 |      |     |

☐ 질 문 요 지

문발배수펌프장이 완공된지가 오래되었는데 파주시로 이관이 안되는 이유는 ?

☐ 답 변 내 용

답변 ). 문발배수펌프장 시설물은 자유로건설사업 및 문화정보 출판산업단지와 관련하여 발생된 폐천부지(양여대상토지)의 침수방지 목적으로 설치된 시설물로서, 향후 양여토지의 이용계획이 수립 및 완료 된후 협의할 사항 임.

(그간 추진경위)


- '93. 6.28 : 문발,성동 배수펌프장 인수인계 및 관리에 따른 협조  
(한국토지개발공사 → 파주군수)
- '93. 7.22 : 배수펌프장 및 우수지시설물 이관에 따른 회신  
(파주군수 → 파주농지개량조합)
- '94. 4.13 : 문발,성동 배수펌프장 이관에 따른 관리요청 회신  
(파주군수 → 한국토지개발공사)
- '94. 5.10 : 자유로변 배수펌프장 이관 관리요청에 대한 회신  
(한국토지개발공사 → 파주군수)
- '97. 3.31 : 문발배수펌프장 관리이관 협의  
(한국토지개발공사 → 파주군수)
- '97. 6.11 : 문발배수펌프장 관리이관 협의에 대한 회신  
(파주군수 → 한국토지개발공사)
- '98.12.23 : 문발배수펌프장 관리이관 협조요청  
(한국토지개발공사 → 파주군수)
- '99. 1.10 : 문발배수펌프장 관리이관에 대한 회신  
(파주군수 → 한국토지개발공사)

‘푸른환경·밝은사회·살기좋은 으뜸파주’

# 파 주 시

우413-020 경기도 파주시 아동동 215 ☎ 0348-9404-457 (행) 2457 FAX 940-4229  
건설과 과장 윤병규 담당 박기홍

문서번호 건설 13930- 51  
시행일자 1999. 1. 10. ( 년)  
(경유)  
발음 한국토지공사 서울지사 파주사업단장 귀하  
참조

|         |     |                                                                                          |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 취급      |     | 시 장                                                                                      |
| 보존      | 년   |       |
| 부시장     |     |                                                                                          |
| 국 장     |     | 하천담당  |
| 과 장 전 결 |     |                                                                                          |
| 기안      | 박기홍 |                                                                                          |
|         |     | 협조                                                                                       |

제목 문발배수펌프장 관리이관에 대한 회신

1. 한국토지공사 서울지사 파주사업단 파주(개)6815-2053('98.12.29)호와 관련입니다.
2. 귀 사업단에서 자유로건설과 관련한 문발배수펌프장 시설물이관 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

아 래

○ 문발배수펌프장 시설물은 자유로 건설사업과 관련하여 발생한 폐천 부지(양여 대상토지)의 침수방지 목적으로 설치된 시설로서, 향후 양여토지의 토지이용계획이 수립 및 완료 된후 협의할 사항이므로 동 양여토지의 토지이용계획 완료시까지 귀사업단에서 관리하여 주시기 바랍니다.



# 파 주 시 장

"재해는 있어도 인명 피해는 없다"

건설과장 전결

# 한국토지공사 서울지사 파주사업단

우413-840 경기 파주시 탄현면 성동리 637 /전화(0348)940-3865 /전송(0348)944-8049 /담당 김승환

문서번호 파주(개)6815-2053

시행일자 1998.12.23

경유

수신 파주시장

참조 건설과장

|             |             |          |        |        |  |
|-------------|-------------|----------|--------|--------|--|
| 선<br>결      |             |          | 지<br>시 |        |  |
| 접<br>수      | 일자<br>시간    | 98.12.29 | 결<br>재 | 과<br>장 |  |
|             | 번호          | 5416     |        |        |  |
| 처<br>리<br>과 | 건<br>설<br>과 |          | 공<br>람 | 상<br>상 |  |
| 담<br>당<br>자 | 박<br>기<br>홍 |          |        |        |  |


제목 문발배수펌프장 관리이관 협조요청

문발배수펌프장은 자유로 건설사업의 일환으로 '92.12.10 설치완료후 현재까지 우리 공사에서 관리 운영중에 있으나, 관리인원 및 전문지식 부족으로 효율적인 관리가 어려운 실정이며 또한 파주출판문화정보산업단지조성공사('99.10.21 ~ 2002.2.20)와 관련하여 동 펌프장의 펌프 및 배수문 시설은 공사구역에서 제외되어 향후 시설물에 대한 추가 공사는 없을 것으로 판단됨으로 조속한 시일내에 동 시설물을 귀 시로 관리이관코자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 위치도 1부.

2. 파주출판문화정보산업단지 토지이용계획도 1부. 끝:

한국토지공사 서울지사 파주사업단장



# 파 주 군

우 413 - 800 경기도 파주군 금촌읍 아동리 215 전화(0348 - 944 -4433 ) FAX 윤 희 익

문서번호 건설 13930 - 722

시행일자 : 1994. 4. 10

(경 유)

발 음 한국토지개발공사

참 조 통일동산직할사업단장

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 취급    |       | 군    |
| 보존    | 3 년   |      |
| 부 군 수 | 3     |      |
| 건설과정  | 100%  |      |
| 기안자   | 윤 희 익 | 방재계장 |

제 목 자유로변 배수펌프장 이관 관리요청에 따른 회시


1. 파주군 건설 13930 - 722 ('94. 4. 13)호와 관련입니다.

2. 귀사업단에서 자유로건설과 관련하여 설치된 성동 및 문발 배수펌프장 시설물에 대한 이관관리요청에 대하여는 다음과 같이 회시하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

다 음

가. 성동 배수펌프장 시설물은 파주 농지개량조합 옹리구역내 침수방지를 위하여 지역옹리민들의 건의에 의해 설치된 시설물임을 감안, 파주농지개량조합에서 인수인계되어 관리토록 통보조치 하였던바, 귀 사업단에서는 파주농지개량조합과 동시설물 이관에 차질이 없기 바람

나. 문발 배수펌프장 시설물은 자유로 건설사업과 관련하여 발생한 폐천부지(양여 대상토지)의 침수방지 목적으로 설치된 시설물로서, 향후 양여토지의 토지이용계획이 수립 완료된후 ~~유역내에서 이관관리코자 하오니~~ 등 양여토지의 토지이용계획 완료시까지 귀 사업단에서 시설물관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.



# 파 주 군 수

"정직한 도정 잘사는 새경기"

파 주 군

문서번호 건설 13930 - 722

(경 유)

발 음 한국토지개발공사  
참 조 통일동산직할사업단장

|      |      |      |  |
|------|------|------|--|
| 취급   |      | 군수   |  |
| 보존   |      |      |  |
| 부군수  | 33   |      |  |
| 건설과장 | 1111 |      |  |
|      |      |      |  |
| 기안자  | 유관형  | 방재계장 |  |

제 목 성동 및 문발배수펌프장 이관에 따른 관리요청 회신

2. 귀사에서 자유로 건설사업과 관련하여 설치된 성동및문발배수펌프장 시설물  
에대한 이관 및 관리요청에 대하여는 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다

나. 성동배수펌프장은 파주농조 관할 물리구역내에 위치한 시설물이므로 이는 당연히 파주농조에서 관리되어야 할 시설물로서 동시설물 관리에 따른 인력 및 예산확보를 강구중에 있는바 이를 감안하여 향후 시설물 관리운영에 따른 여건개선시까지 귀사에서 동시설물을 관리하여 주시기 바랍니다. 끝



파 주 민 수

-506-

“으뜸파주,일등경기,일류한국”

## 파 주 시

우413-020경기도 파주시 아동동 215/ ☎(0348)940-4497 FAX 940-4385 담당 박 기 홍


문서번호 건설 13930 - 1816

시행일자 1997. 6. 11. (년)

(경 유)

받 음 한국토지공사  
통일동산 사업단장

참 조 공 사 부 장

|     |     |                                                                                     |       |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 취급  |     | 시                                                                                   | 장     |
| 보존  | 년   |  |       |
| 부시장 | 홍   |                                                                                     |       |
| 국 장 | 박   |                                                                                     |       |
| 과 장 | 전   |                                                                                     |       |
| 기 안 | 박기홍 | 방재계장                                                                                | 허 선 범 |
|     |     |                                                                                     | 협 조   |

### 제 목 문발배수펌프장 관리이관 협의에 대한 회신

1. 우리시 발전에 노력하여 주셔서 감사드리며 아울러 귀관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 통일(공)6815-410('97. 4.15)호와 관련한 문발배수펌프장 관리이관 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

- 문발배수펌프장 시설물은 자유로 건설사업 및 문화정보 출판산업단지와 관련하여 하천법 제77조 규정에 의한 양여토지내에 위치한 시설물로서 양여토지의 토지이용계획이 수립, 완료한후 협의할 사항이므로
- 문화정보 출판산업단지 완료시 까지 문발 배수펌프장 관리를 귀사에서 하시기 바라며, 아울러 장마철을 대비하여 사전점검을 실시하여 재해대비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.



## 파 주 시 장

“재해사전대비에 만전을”

'본격'했지!'하지말고 '괜찮을까?'다시보자

# 한국토지공사 통일동산사업단

우 413-840 경기 파주 탄현성동 637 /전화 (0348) 944-4196~7 /전송 (0348) 944-8049

문서번호 통일(공) 6815 - 4/0

시행일자 1997. 3.31. ( 년)

경유

수신 파주시장

참조 건설과장

|   |    |           |   |  |
|---|----|-----------|---|--|
| 선 |    |           | 지 |  |
| 결 |    |           | 시 |  |
| 접 | 일자 | 97. 4. 15 | 결 |  |
|   | 시간 |           | 재 |  |
| 수 | 번호 | 1501      | 공 |  |
|   |    |           | 람 |  |
| 처 | 리  | 과         |   |  |
| 담 | 당  | 자         |   |  |

제목 문발배수펌프장 관리이관 협의

1. 자유로 건설사업이 성공리에 완료될 수 있도록 적극 협조하여 주신 귀 시에 감사드리오며,
2. 자유로 건설사업의 일환으로 문발리 저지대 농경지 침수 예방을 위해 '92. 12. 10 설치완료 및 공용개시된 '문발배수펌프장(700 평 × 6대) 공공시설물'을 준공일로 부터 현재까지 비관리청인 우리 공사에서 관리하여 오고 있으나 관리경험 및 전문지식 부족으로 효율적인 시설물 관리가 지난한 실정이기에 '96 내무부 공유재산관리지침에 의거 동시설물 관리청인 귀 시로 관리이관코자 하오니 금 번 우기전에 관리이관이 이루어 질수 있도록 적극 협조하여 주시기 바라오며,
3. 아울러 동 시설물 인수에 따라 우리 공사에서 조치할 사항이 있을 경우 적극 검토할 예정 이니 이와 관련한 의견이 있으시면 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. '96 내무부 공유재산관리지침 사본 1부.

2. 인계대상 시설물 개요 1부. 끝.

한국토지공사 통일동산사업단장

# 파주농지개량조합

우 413-8000 경기도 파주군 금촌읍 금촌리 778/전화 (0348)941-2650 /전송 941-2646

문서번호 사업 51332-618

시행일자 1993. 7. 22.

수 신 파 주 군 수

참 조 건설과장

|        |             |             |        |        |
|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| 선<br>결 | 과<br>장      | MB          | 지<br>시 |        |
| 접<br>수 | 일<br>시<br>간 | 1993. 7. 22 | 결      | 서<br>장 |
|        | 번<br>호      | 6124 231    | 재<br>공 |        |
|        | 처<br>리<br>과 |             | 림      |        |
|        | 담당<br>자     |             |        |        |

제 목 배수펌프장 및 유수지 시설물 이관에 따른 회신

1. 파주군 건설 58173-1026 (93. 6. 24)호, 건설 58173-1037 (93. 6. 24)호와  
관련입니다.


2. 귀군에서 위오로 시설물(문발,성동배수장 및 유수지)이관 통보에 따른 내용을 다음과  
같이 회신합니다.

다 음

1) 농지개량 조합 운영지원인 국고보조금 교부기준에 의하면 관계급수 면적에 따라  
유지관리비 (1ha당 18,000원)를 배정받고 있는바 동시설물은 배수장인 관계로 급수하는 면적이 없어  
유지관리에 따른 보조금 배정을 전혀 받을수 없으므로

2) 본조합 사업 51332-492 (93. 6. 8)호로 기히 회신한바 있는 연간 유지관리비가  
6,000만원 가량 소요되는 실정으로서 유지관리비를 별도 지원및 목적외. 사용(양어장,낚시터)조건 선행  
이 아닐시는 연수가 불가하오니 재검토하여 주시기 바랍니다. 끝.

파 주 농 지 개 량 조 합



# 한 국 토 지 개 발 공 사

우 413-840 경기 파주 탄현 법흥리 산171-1 / 전화 (0348) 944-4194~8 / 전승 (0348) 944-8049

문서번호 통일(개1)1911 *HS*

시행일자 1993. 6. 28.( 년 )

경유

수신 파주군수

참조 건설과장

|   |           |             |   |           |           |
|---|-----------|-------------|---|-----------|-----------|
| 선 | 과장        |             | 지 | 부지인수기록    |           |
| 결 | <i>MM</i> |             | 시 |           |           |
| 접 | 일자        | 93.6.20     | 결 | <i>MM</i> | <i>AB</i> |
| 수 | 번호        | <i>3017</i> | 재 |           |           |
| 처 | 리         | 과           | 공 |           |           |
| 담 | 당         | 자           | 람 | <i>MM</i> | <i>AB</i> |

제목 문발, 성동 배수펌프장 인수인계 및 관리에 따른 협조 요청

1. 건설 13930 - 995('93. 6. 16)호 및 건설 58173 - 1026('93. 6. 23), 건설 58173 1037('93. 6. 23)호와 관련입니다.

2. 이 공사에서 한강하류의 항구적인 수해예방 대책의 일환으로 시설완공한 문발, 성동배수 펌프장에 대하여 수차례에 걸쳐 귀군과 파주농지개량조합측에 동시설물을 인수하여 관리토록 요청 하였으나 본격적인 장마철이 도래한 현재까지 아무런 인수조치가 이루어지지 않고 있는 실정인바,

3. 이는 이공사에서 국가수임사업으로 시행한 자유로건설과 연계설치한 본 시설물이 현재 준공인가된 상태로서 관련 국가기관에 귀속되어야 할 시설물이며 또한 이공사에서는 사업완료된 시설물을 관리하기 위한 전문관리 요원 및 예산이 없어 향후 시설물 관리가 불가능한 실정이고 또한 이공사에서 이지역의 항구적인 재해예방 차원에서 막대한 예산을 투입하여 본시설물을 설치 하고 귀군에 무상양여 되는 점을 감안하시어 빠른시일내 귀군의 협조아래 농촌근대화 촉진법에 의거 본 시설물을 관리할 수 있는 파주군 농지개량조합에서 인수후 시설물 관리가 적절하게 이루어 질 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 끝

한 국 토 지 개 발 공 사 통일동산직할사업



# 서 면 답 변 서

|                                                                                                                               |                  |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 질문의원                                                                                                                          | 이하용 의원           | 질문일시 | '99. 9. 1. |
| 제 목                                                                                                                           | 칼버트 노후건에 대한 조사결과 |      |            |
| [질문요지]                                                                                                                        |                  |      |            |
| ○ 대능리(4거리)와 아랫용주골의 칼버트 노후건에 대한 조사결과                                                                                           |                  |      |            |
| [답변내용]                                                                                                                        |                  |      |            |
| ○ 조사된 칼버트 현황은 육안으로 확인할 수 있는 곳은 현재 8개소로 국지 56호선에 6개소 지방도 311호선에 1개소 군도7호선에 1개소로서 노출되지 않은 칼버트에 대해서는 파악이 어려운 실정으로 cctv 촬영시에만 가능함 |                  |      |            |
| ○ 대능리(4거리)는 건설과 국지도56번 수해복구사업에 반영되었으며                                                                                         |                  |      |            |
| ○ 아랫용주골은 도로유지보수비로 25백만원을 재배정 하였음                                                                                              |                  |      |            |
| ○ 파악이 어려운 시가지 칼버트 조사는 예산반영하여 조사하겠습니다.                                                                                         |                  |      |            |

확 인 자 상하수도과장 이 원 주



## 칼버트 현황

| 위 치           | 규 격               | 비 고     |
|---------------|-------------------|---------|
| 광탄면 창만리       | D=800mm, L=10m    | 국지56    |
| “             | D=800mm, L=10m    | “       |
| “             | D=800mm, L=10m    | “       |
| 광탄면 방축1리(부대앞) | D=800mm, L=10m    | “       |
| “             | D=800mm, L=10m    | “       |
| 파주읍 연풍리       | D=800mm, L=10m    | “       |
| 파주읍 향양리       | D=800mm×2런, L=12m | 지방도 311 |
| 파주읍 백석리       | D=600mm, L=12m    | 군도 7    |
| 파주읍 아랫삼거리     | D=800mm, L=10m    |         |
| 법원읍 대능리(사거리)  | D=800mm, L=10m    |         |