

수해에 관한 행정사무조사계획서 승인의견

의안 번호	500
----------	-----

제안년월일 : 1999년 8월 20일

제안자 : 수해조사특별위원회위원장

☐ 제안이유

- '96년 이후 거듭되는 수해의 근본원인을 밝히고 그간 수해복구사업 추진에 대한 실태를 파악하여 문제점에 대한 개선대책을 마련하는 한편, 빠른 시일내에 수해복구가 이루어질 수 있도록 의회차원에서의 지원대책 및 항구적인 수해예방대책을 강구하려는 것임.

☐ 주요골자

- 조사기간 : '99. 8. 25 ~ 9. 6 (13일간)
- 조사대상기관 : 파주시
- 조사장소 : 문산읍등 수해지역
- 조사방법 : 회의식(서류조사 및 현지확인, 질의·답변)
- 조사결과보고 : 시정 및 건의사항, 조사결과에 대한 의견 및 기타 관련사항을 포함하여 작성

3. 관련근거

- 지방자치법 제36조 및 같은법시행령 제16조
- 파주시의회행정사무감사및조사에 관한조례

수해에 관한 행정사무조사계획서

(수해조사특별위원회)

1. 조사의 목적

- '96년 이후 거듭되는 수해의 근본원인을 밝히고 그간 수해복구사업 추진실태를 파악하여 문제점에 대한 개선대책을 마련하는 한편 빠른 시일내에 수해복구가 이루어질 수 있도록 의회차원에서의 지원대책 및 항구적인 수해 예방대책을 강구하려는 것임.

2. 조사대상기관 및 범위

가. 조사대상 기관

- 파주시

- 문산읍등 12개 읍·면·동

나. 조사범위

- 수해와 관련한 사무전반

3. 조사특별위원회 편성 : 12인

소속상임위원회	성명	사무보조직원
총무보사위원회	황 의 형	전문위원 : 안창의, 정종훈, 윤명채
"	이 재 일	의사담당 이대용
"	박 해 룡	지방행정주사보 윤병렬
"	조 헌 목	지방행정주사보 이성근
"	임 병 윤	지방행정서기 이이구
"	이 종 필	지방기능 8급 최미영
산업건설위원회	우 종 호	지방기능 9급 라은하
"	류 한 천	지방기능 9급 이진희
"	이 하 용	
"	송 긴 섭	
"	우 관 제	
"	이 학 순	

4. 조사일정 및 조사장소

○ 조사일정 : '99. 8. 25 ~ 9. 6 (13일간)

○ 조사장소 : 문산읍등 수해지역

일 시	대상기관	조 사 내 용	장 소	비 고
'99. 8. 25(수) 10:00	파주시	○ 현지확인 : 7개소 - 두포천 - 늘노천 - 금파취수장 - 간파천 및 장현천 미개수지역 - 설마천 - 37번국도(구읍리~객현리) 및 310번 지방도(두지리~마지리) - 임진강 제방	두포리 늘노리~덕천리 금파리 장현리 설마리 구읍리 두지리	파평면 적성면
'99. 8. 26(목) 10:00	"	○ 현지확인 : 4개소 - 갈곡천 제방(파주읍, 법원읍지역) - 봉암리 제방 - 갈곡천 교량 - 석분야적장	연풍리 봉암리 가야리, 대능리 금곡리	파주읍 법원읍
'99. 8. 27(금) 10:00	"	○ 현지확인 : 6개소 - 곡능천 - 고산천 - 장진천 - 팔봉천 - 국도56호선(등원리~오산리구간) - 마장저수지	봉일천1,7리 등원2리 능안리 공룡입구 등원리 기산리	조리면 광탄면

일 시	대상기관	조 사 내 용	장 소	비 고
'99. 8. 28(토) 10:00	파주시	○ 현지확인 : 4개소 - 탄포천 - 송촌교 - 곡릉천 - 소지천(설문천)	금송,오금리 송촌리 교하,와동리 상지석리	탄현면 교하면
'99. 8. 30(월) 10:00	"	○ 현지확인 : 5개소 - 동문천 제방 - 동문천 교량 설치지역 및 칠도·통일로동 송상필요구간 - 내배수장 - 임진강 제방 축조 현장 - 사천 제방 - 용산천 제방 - 장단반도 제방	문산리 문산리 문산리 마정리 대성동 진동면 장단면	문산읍 군내면
'99. 8. 31(화) 10:00	"	○ 현지확인 : 7개소 - 문산천제방 - 영태5리 소하천 - 도감골천 하류제방 - 금촌천 - 농경지 침수지역 - 순달교 배수펌프장 - 금능동 배수펌프장	덕은리 영태5리 도내리 금촌동 검산,맥금일원 금촌동 금능동	월릉면 금촌1동 금촌2동

일 시	대상기관	조 사 대 용	장 소	비 고
'99. 9. 1(수) 10:00	파주시	○ 수해관련 질의답변 - 조사 실시 선언 - 위원장 인사 - 증인 선서 - 수해관련 보고 - 질의답변 (증인 및 참고인 진술)	소회의실	
'99. 9. 2(목) 10:00	"	○ 수해 관련 질의답변	소회의실	
'99. 9. 3(금) ~ '99. 9. 5(일)		○ 수해에 관한 행정사무조사 결과보고서 작성	소회의실	
'99. 9. 6(월) 10:00		○ 수해에 관한 행정사무조사 결과보고서 채택	소회의실	

5. 조사요령 및 조사진행 순서

가. 조사요령

- 1) 수해관련 서류(자료) 제출 요구
- 2) 수해지역 현지확인
- 3) 관련서류 검토
- 4) 증인·참고인 선서
- 5) 조사관련 실·국 질의답변

나. 조사진행 순서

1) 현지확인

가) 기 간 : '99. 8. 25 ~ 8. 31 (7일간)

나) 내 용

- 현지확인계획 수립후 조사실시
- 현지확인 조사결과 작성

2) 수해관련부서 질의답변 실시

가) 기간 : '99. 9. 1 ~ 9. 2 (2일간)

나) 내용

- 개회
- 위원장 인사
- 증인 선서
- 수해 전반에 대한 보고
- 질의·답변 (증인 및 참고인 진술 청취)
- 산회

3) 조사결과보고서 작성

가) 기 간 : '99. 9. 3 ~ 9. 5

나) 내 용

- 수해조사결과 본회의 보고서(안) 작성

4) 조사결과보고서 채택

가) 기 간 : '99. 9. 6 (월)

나) 내 용

- 수해에 관한 행정사무조사결과보고서 채택

6. 증인 및 참고인 출석 요구

가. 증인

직 위	성 명	출 석 일 시	비 고
시 장	송 달 용	'99. 9. 1 ~ 9. 2	
부 시 장	이 창 우	"	
기 획 실 장	우 보 명	"	
총 무 국 장	황 인 정	"	
사회산업국장	최 의 수	"	
건 설 국 장	김 기 성	"	
농업기술센터소장	박 노 직	"	
산 립 과 장	심 광 용	"	
건 설 과 장	윤 병 규	"	
상하수도과장	이 원 주	"	
문 산 읍 장	염 인 식	"	
상수도관리사업소장	이 광 회	"	
내배수장관리인	김 은 태	"	

나. 참고인

주 소	성 명	출 석 일 시	비 고
금촌2동 778 농지개량조합장	윤 건	'99. 9. 2	
경기도 군포시 금정동 725-37(12/2)	이 충 구	'99. 9. 2	연풍리 토지형질변경 허가관련
의정부시 의정부동 166-4 동일건설(주)	정 태 인	"	문산교량가설공사 대표 (953-7227)
"	김 제 옥	"	문산교량가설공사 현장대리인
수원시 권선구 교동47 수성산업(주)	김 진 봉	"	문산내배수장 확장공사 시공사대표
장안개발	이 상 원	"	갈곡천 수해복구사업 제6공구 시공사대표
"	김 현	"	갈곡천 수해복구사업 제6공구현장대리인

7. 서류(자료) 제출목록 : 별첨

8. 기타 필요한 사항

가. 선서요령

- 선서는 증인만을 대상으로 실시함.
- 증인이 다수인일 때에는 함께 선서하되 상급자(대표자)가 대표로 선서서를 낭독하고 기타 증인은 서명·날인만 하도록 함.
- 위원이 선서를 받을 때에는 위원장만 기립하여 거수함.
- 위원장은 증인이 선서하기 전에 반드시 그 취지와 위증의 경우 고발될수 있음을 충분히 설명하여야 함.

나. 조사결과보고서 작성

- 행정사무조사결과보고서는 현지확인 조사반의 조사결과를 토대로 간사와의 합의를 통하여 작성함.
- 결과보고서는 조사목적, 조사기간, 구성현황, 조사경위, 시정 및 건의사항, 조사결과에 대한 의견 및 기타 관련사항 등을 포함하여 작성

다. 소요경비 : 2,500,000

가) 조사위원 활동여비

$$28,000 \times 12\text{명} \times 7\text{일} = 2,352,000\text{원}$$

나) 증인 및 참고인 여비

$$\text{일비} : 25,000 \times 7\text{명} = 175,000\text{원}$$

※ 본 경비는 조사활동 일정 변경시 변동될 수 있음.

서 류 제 출 요 구 목 록

1. '96년 수해이후 수해복구사업 추진상황

(년도별, 사업명, 사업량, 사업비, 사업기관, 사업시행자)

※ 미 준공사업에 대해서는 계약일, 착공일, 현재공정, 준공예정일까지 포함)

2. 재해대책 기금 운용실태('96~현재)

3. 문산내배수장 현황

- 용량 증설요구 목살사유, 홍수위를 감안하여 시설을 증상시키지 못한 사유
- 관리자 근무일지 사본

4. 하수구 정비, 준설현황 ('96~현재)

5. 맥금 취수장 현황 및 수해기간중 급수운용실태('99. 8. 2~8.6)

6. 연풍3리 형질변경허가 현황(건물배치도, '96년이후 주택 신축부지)

7. 갈곡천 공사 발주지연 사유(5공구)

※ 관련서류 일체

8. 동문천 미개수 원인자료

- 미착공 사유, 1공구, 2공구 분리사유
- 미군부대 협의·동의요구사항등

9. 동문천, 교량(문산교) 관련서류 일체

10. 침수농경지 방제계획 및 실적

11. 관내 내배수장 현황 및 관리실태(토개공, 농조, 파주시등 구분)

12. 경의선 철도 및 통일로 증상 건의 및 답변내용